

BOLIGTERMOGRAFI

Kundeadresse




Udført 07/02-2014

Termo-Service.dk


Termografering uden undertryk

Køkken



Digital Reference


IR012576.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg/Vægge:	Der ses et vertikalt kuldeindtræk i hjørnet. Ses med kold overligger over vindue.

Køkken



Digital Reference


IR012578.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Dør/Døre:	Dørpartiet ses med en lav isoleringsværdi.

Køkken



Digital Reference


IR012580.IS2



Bemærkninger til billedet:

Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg/Vægge:	Der ses et vertikalt kuldeindtræk i hjørnet.

Køkken



Digital Reference



IR012581.IS2

Bemærkninger til billedet:

Generelt


Ydervæggene ses med kuldeindtræk.

Stue



Digital Reference


IR012582.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.

Stue



Digital Reference


IR012586.IS2



Bemærkninger til billedet:

Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.

**Stue
elt**



Digital Reference


IR012587.IS2

Bemærkninger til billedet:

Vægge:


Der ses kuldeindtræk ved samling mellem væg og gulv.

Stue



Digital Reference


IR012590.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Væg/Vægge:	Der ses et vertikalt kuldeindtræk i hjørnet.

Badeværelse



Digital Reference


IR012592.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.

Entre



Digital Reference



IR012593.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.

Entre



Digital Reference



IR012594.IS2




Bemærkninger til billedet:

Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg/Vægge:	Der ses et vertikalt kuldeindtræk i hjørnet. Ses generelt kuldeindtræk i hjørner.

Entre dør




IR012595.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt. Døren ses med lav isoleringsværdi. Dør ses utæt.

Mod nord



Digital Reference


IR012600.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger.
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg/Vægge:	Skunk vægge i kvist ses kolde grundet for lidt isolering. Kvist ses generelt dårligt isoleret.

Loftlem



Digital Reference


IR012601.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Loftlem	Ses uden kuldeindtræk.

Soveværelse



Digital Reference


IR012602.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger.
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg/Vægge:	Skunk vægge i kvist ses kolde, grundet for lidt/manglende isolering. Vægge ses med varierende isolering.

Soveværelse



Digital Reference



IR012605.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger.
Væg	Ses med varierende isolering.

Toilet



Digital Reference


IR012608.IS2



Bemærkninger til billedet:

Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg/Vægge:	Skunk vægge i kvist ses kolde grundet for lidt isolering. Kvist ses generelt dårligt isoleret.

Kontor




Digital Reference

IR012611.IS2

Bemærkninger til billedet:


Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Dør/Døre:	Dørpartiet ses med en lav isoleringsværdi.

Kontor



Digital Reference



IR012612.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Væg/Vægge:	Der ses et vertikalt kuldeindtræk i hjørnet. Ses med varierende isolering.

Kontor



Digital Reference



IR012614.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg/Vægge:	Skunk vægge i kvist ses kolde grundet for lidt isolering. Kvist ses generelt mangelfuldt isoleret.

Kontor




Digital Reference

IR012616.IS2



Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Væg/Vægge:	Der ses et kuldeindtræk i hjørnet.
	Både lodret og vandret langs fodpanel.

Kontor




Digital Reference

IR012618.IS2

Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Væg	Ses med kuldeindtræk i hjørnet.

Gæsteværelse



Digital Reference



IR012620.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Velux vinduet ses med kuldeindtræk.
Væg	Ses med varierende isolering.

Børneværelse



Digital Reference


IR012623.IS2




Bemærkninger til billedet:

Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg/Vægge:	Skunk vægge i kvist ses kolde grundet for lidt isolering. Kvist ses generelt mangelfuldt isoleret.


Børneværelse



IR012624.IS2




Digital Reference



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt. Velux vinduet ses med kuldeindtræk.
Væg/Vægge:	Skunk vægge i kvist ses kolde grundet for lidt isolering. Kvist ses generelt dårligt isoleret.

Børneværelse



Digital Reference


IR012627.IS2



Bemærkninger til billedet:

Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg/Vægge:	Kvist ses generelt dårligt isoleret.

Børneværelse




Digital Reference

IR012629.IS2

Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra ruder.
Dør/Døre:	Dør bør efterses med tætnings lister.

Børneværelse



Digital Reference



IR012631.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg	Ses med fin og god isolering.

Gang i kælder



Digital Reference


IR012636.IS2



Bemærkninger til billedet:

Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med dårlig u-værdi.
Væg	Ses ingen anormale afvigelser.

Børneværelse





Digital Reference

IR012638.IS2

Bemærkninger til billedet:

Vindue/Vinduer:	Ses med dårlig u-værdi.
Generelt	Der ses ingen anormale afvigelser.

Dregeværelse



IR012640.IS2

Bemærkninger til billedet:


Vindue/Vinduer:	Vinduet ses uden væsentligt kuldeindtræk.
Generelt	Der ses ingen anormale afvigelser.

Drengeværelse



Digital Reference


IR012641.IS2



Bemærkninger til billedet:


Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Væg	Ses med varierende isolering.

Drenges værelse



Digital Reference



IR012642.IS2



Bemærkninger til billedet:

Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Generelt	Der ses ingen anormale afvigelser.

Værksted



Digital Reference

IR012644.IS2

Bemærkninger til billedet:

Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Generelt	Der ses ingen anormale afvigelser.

Fyrrum




Digital Reference

IR012646.IS2

Bemærkninger til billedet:

Vindue/Vinduer:	Ses med et væsentligt kuldeindtræk fra rammer og ruder boligen rundt.
Generelt	Ses varmetab fra rør, grundet manglende rørskaals isolering.

Gasfyr



Digital Reference


IR012648.IS2

Bemærkninger til billedet:

Generelt


Ses varmetab fra rør, grundet manglende rørska'lsisolering.

Fyrrum. Branddør



Digital Reference

IR012650.IS2



Bemærkninger til billedet:

Graf/Målefelt	Grafer angiver temperatursvingninger
Dør/Døre:	Dør bør efterses med tætnings lister.